# CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE


Portogruaro - San Donà di Piave (VE)

## CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Comune di Noventa di Piave

# PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE

| 16 | ANALISI STATO DI FATTO<br>MONOGRAFIE POZZETTI RETE URBANA |
|---|---|




Redattori

Dott. Ing. Sergio Grego

Dott. Ing. Giulio Pianon

Dott. Agr. Graziano Paulon

Collaboratori

Dott. Ing. Erika Grigoletto

Dott. Agr.Christian Bonetto

**SERVICE RILIEVI E ANALISI IDRAULICHE**

INGEGNERI ASSOCIATI
Via Ferraris, Marghera (VE)



Agosto 2016

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 1

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare ☒ quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 290 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 207 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 290 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 211 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☒ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☒ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 1<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

Foto 1



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 2

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒

**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 304 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 242 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 304 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condotta A arriva dal pozz.1

condizione di manutenzione

☒ buona

☐ sufficiente

☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI

☒ NO

tipo di fognatura

☐ mista


☐ nera

☐ bianca

☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 2<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

Foto 1



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 3

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

La camera del pozzetto è decentrata e il fondo è pieno di deposito.

condizione di manutenzione
- ☐ buona
- ☐ sufficiente
- ☐ insufficiente

banchina calpestabile
- ☐ SI
- ☐ NO

tipo di fognatura
- ☐ mista
- ☐ nera
- ☐ bianca
- ☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO*
*DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 3

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 5

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare ☒ quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒

**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 265 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 265 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 5<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

Foto 1



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 4

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera:
TESTA ☐
int. RETE X

**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 241 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60 cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 238 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 50 cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 241 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 80 cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 201 cm __CADITOIA__ foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 20 cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
X buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
X NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 4<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

Foto 1



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 6

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare ☒ quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 265 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 265 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 265 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

diametro non misurabile perchè i tubi sono arretrati

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile


☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 6 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

Foto 1



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 7

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare ☒ quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 212 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 212 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 6 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

Foto 1



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 8-9

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare ☒ quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒

**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 111 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 25 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 106 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 106 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note: pozz. 8 va nel pozz. 9


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 8-9<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

Foto 1



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 10

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare ☒ quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 214 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 219 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | | | | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave | | | |

Foto 1



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 11

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare ☒ quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 227 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 11 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

Foto 1



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 13

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera:
TESTA ☐
int. RETE X

**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 130 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 50 cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note: PARTENZA

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° | | | | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave | | | |

Foto 1



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 14

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 181 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 135 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☒ ..... (b x h) ____ x 60 cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 3

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente


banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO


tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 14 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

Foto



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 16

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 182 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 192 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 182 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 3

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 16<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

Foto









Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 17

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 196 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 196 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

condizione di manutenzione
- ☐ buona
- ☐ sufficiente
- ☐ insufficiente

banchina calpestabile
- ☐ SI
- ☐ NO

tipo di fognatura
- ☐ mista
- ☐ nera
- ☐ bianca
- ☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 17

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 18

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera:
TESTA ☐
int. RETE X

**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 198 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 173 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 2

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 18<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

Foto






Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 19

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 145 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 145 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile


☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | | | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave | | |

Foto



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 20

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X

**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 269 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 269 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 225 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° | | | | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave | | | |

Foto



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 21

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 211 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 210 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

il troppo pieno inserito tra le due condotte ha una quota di 145 cm

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 21<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

Foto




troppo pieno quota 145 cm

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 22

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

il diametro delle condotte non si riesce a misurare in quanto il chiusino è troppo piccolo.

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO*
*DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 22

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 23

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 221 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 221 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 221 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 221 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 2

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente


banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 23<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

Foto



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 24

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 193 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 214 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 214 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 24 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

Foto



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 25

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 211 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 211 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | | | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave | | |

Foto



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 26

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 207 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 207 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

la cameretta del pozzetto è attraversato da un tubo Ø 40

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 26 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

Foto




tubo Ø 40

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 27

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 150 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 150 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

la condotta per letà è otturata

condizione di manutenzione

☐ buona

☐ sufficiente

☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI

☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista


☐ nera

☐ bianca

☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 27 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

Foto



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 28

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera:
TESTA ☐
int. RETE X

**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 231 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 231 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

la condotta piena d'acqua

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 28

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 29

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera:
TESTA ☐
int. RETE X

**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 144 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 144 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

X RETT. (b x h) 60 x 90 cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 160 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

sfiora quota 118 cm dal chiusino, tra la condotta A e C

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 29 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

Foto




sfioro quota 118 cm dal chiusino

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 31

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 157 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 157 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ RETT. (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile


☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 31 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

Foto



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 32

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 131 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 50 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ RETT. (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 131 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 50 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 32 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 33

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 131 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres X pvc ☐ altro

h scorrimento 131 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ RETT. (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 131 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data


scheda della cameretta n° 33

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 34

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 139 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 139 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø 50 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ RETT. (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 139 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 34 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 35

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☒ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 137 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☒ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 137 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 137 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ RETT. (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☒ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 137 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 35 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 36

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 156 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls X gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 148 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ RETT. (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 156 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 36

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 37

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI | ☐ SI | ☐ SI cm | ☐ SI cm |
| ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO | ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☒ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 109 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ RETT. (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note: PARTENZA

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 37 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 38

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 276 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 60 ? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 276 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 60 ? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ RETT. (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

I diametri sono incerti in quanto difficili da misurare

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO*
*DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 38

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 39

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☒ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 157 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☒ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 157 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☒ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 157 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 39<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 40

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera:
TESTA ☐
int. RETE X

**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 188 cm — foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 100 cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm — foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 188 cm — foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 40 cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 188 cm — foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 100 cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm — foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 3

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 40

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

**Foto**









Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 41

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 283 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 200 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 283 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 200 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 2

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 41 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**






Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 42

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 164 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 164 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 42 |
|---|---|---|
| | | rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 43

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☒ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 158 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 162 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 162 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data


scheda della cameretta n° 43

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 44

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 138 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 138 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 44 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 45

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 265 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 200 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 265 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 200 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 45

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 46

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 293 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 293 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data


scheda della cameretta n° 46

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 47

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 252 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 252 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 119 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 47 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 48

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 152 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 152 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 152 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

112

note

sul fondo pozzetto ci sono circa 10 cm di deposito materiale

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 48<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

**Foto**

A



D

C

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 49

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 163 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 163 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 49 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**

A



C

C

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 50

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 173 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

X ovoidale (b x h) 35 x 60 cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 173 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

X ovoidale (b x h) 35 x 60 cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 173 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

X RETT (b x h) 65 x 50 cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione
- ☐ buona
- ☐ sufficiente
- ☐ insufficiente

banchina calpestabile
- ☐ SI
- ☐ NO

tipo di fognatura
- ☐ mista
- ☐ nera
- ☐ bianca
- ☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 50<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

**Foto**

A



D

C

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 51

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 242 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 242 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

si trova vicino alla siepe in un pezzo di giardino pubblico.
pineo di acqua, la quota si presume di averla battuta sullo scorrimento.

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 51

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 52

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 221 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 221 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 52 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**

A



C

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 53

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X

**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 298 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø ? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 298 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø ? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

non si riesce a misurare il diametro dei tubi

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data


scheda della cameretta n° 53

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 54

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 260 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 260 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 260 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø ? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

lo sfioro ha quota 164 cm dal chiusino.
i diametri delle condotte A e D non si riescono a misurare in quanto il chiusino è troppo decentrato.

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 54<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

**Foto**




sfioro a quota 164 cm dal chiusino

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 55

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 243 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 243 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres X pvc ☐ altro

h scorrimento 194 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 55<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 56

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 261 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

X circolare Ø 120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data


scheda della cameretta n° 56

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Foto



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 57

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 240 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 244 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 57 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 58

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 226 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

zona depuratore

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 58

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 59

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 247 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 247 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 100 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

zona depuratore

condizione di manutenzione

☐ buona

☐ sufficiente

☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI

☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista

☐ nera

☐ bianca

☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 59

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 60

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 222 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 242 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

zona depuratore

condizione di manutenzione
- ☐ buona
- ☐ sufficiente
- ☐ insufficiente

banchina calpestabile
- ☐ SI
- ☐ NO

tipo di fognatura
- ☐ mista
- ☐ nera
- ☐ bianca
- ☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 60

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 61

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

zona depuratore
SFIORO

condizione di manutenzione
- ☐ buona
- ☐ sufficiente
- ☐ insufficiente

banchina calpestabile
- ☐ SI
- ☐ NO

tipo di fognatura
- ☐ mista
- ☐ nera
- ☐ bianca
- ☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO*
*DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 61

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 62

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ? cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø ? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 276 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø ? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 256 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

la camera del chiusino è troppo alta ed impedisce di misurare tutti i diametri delle condotte

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 62

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 63

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 214 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile


☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 63 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 64

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 219 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 216 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 64

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 65

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 229 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 214 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 228 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

sfioro a quota - 162 rispetto il chiusino

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data


scheda della cameretta n° 65

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 66

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres X pvc ☐ altro

h scorrimento 212 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 212 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

la condotta B è collegata con il pozzetto 67

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 66

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 67

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 281 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 281 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** ☐ cls ☐ gres X pvc ☐ altro

h scorrimento 126 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 281 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data


scheda della cameretta n° 67

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 68

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 247 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 247 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 68<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 69

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 193 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 193 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 193 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 193 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

lo sfioro è a quota - 161 rispetto il chiusino

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 69 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**




sfioro a -161 dal chiusino

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 70

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 244 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 244 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 244 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 244 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 70<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

Foto



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 71

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 183 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO*
*DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 71

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 72

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 143 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 72 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**

A



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 73

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 205 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 205 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare 2 Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

2

note

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 73 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**

A






Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 74

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 192 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** ☐ cls ☐ gres X pvc ☐ altro

h scorrimento 192 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 74

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 75

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒

**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☒ pvc ☐ altro

h scorrimento 160 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** ☐ cls ☐ gres ☒ pvc ☐ altro

h scorrimento 160 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note


condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 75 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 76

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 193 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 173 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 193 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
- ☐ buona
- ☐ sufficiente
- ☐ insufficiente

banchina calpestabile
- ☐ SI
- ☐ NO

tipo di fognatura
- ☐ mista
- ☐ nera
- ☐ bianca
- ☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 76

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

**Foto**

A



B

C

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 77

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 80? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 221 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 60? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 80? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note: la camera de chiusino impedisce la misurazione esatta delle condotte A-D-C.


condizione di manutenzione: ☐ buona ☐ sufficiente ☐ insufficiente

banchina calpestabile: ☐ SI ☐ NO

tipo di fognatura: ☐ mista ☐ nera ☐ bianca ☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 77 |
|---|---|---|
| | | rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |

Foto



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 77

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 280 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 195 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

non si riesce a misurare la condotta A
Lo sfioro è a quota - 217 rispetto il chiusino

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 78 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**




Lo sfioro è a quota -217 rispetto il chiusino

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 79

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE ☒




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 189 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☒ circolare Ø 40 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 79 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 80

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 202 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 202 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile


☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data | scheda della cameretta n° | 80 |
|---|---|---|---|---|
| | | rilevatore/i | localizzazione della camaretta | Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 81

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 211 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☒ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 211 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☒ circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D2** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile


☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 81 |
|---|---|---|
| | | rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |

**Foto**



Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 82

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera:
TESTA ☐
int. RETE X

**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 240 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 240 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 219 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 82

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

**Foto**

A



D

B

C

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 83

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X

**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 219 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 215 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 60 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

1

note

Lo sfioro è a quota - 192 rispetto il chiusino

condizione di manutenzione

☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile

☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura

☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

| Comune di<br>NOVENTA DI PIAVE<br><br>*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE* | | data<br><br>scheda della cameretta n° 83<br><br>rilevatore/i<br><br>localizzazione della camaretta<br>Noventa di Piave |
|---|---|---|

**Foto**




sfioro a quota - 192 rispetto il chiusino

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 84

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 255 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 120? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 255 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø ? cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres X pvc ☐ altro

h scorrimento 255 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

X circolare Ø 30 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n° ____

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*


data

scheda della cameretta n° 84

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave



sfioro a quota - 192 rispetto il chiusino

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 85

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE X




**A1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 245 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 245 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 245 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°: 1

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 85

rilevatore/i

localizzazione della camaretta

Noventa di Piave

**Foto**

A



D

C

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 90

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera:
TESTA ☐
int. RETE X

**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 242 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

X circolare Ø 100/120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 242 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

X circolare Ø 100/120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

I diametri non si riescono a stimare molto bene in quanto la cameretta è piena d'acqua.

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 91

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera:
TESTA ☐
int. RETE X

## A1

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

## B1

X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 248 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

X circolare Ø 100/120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

## C1

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

## D1

X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 248 cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

X circolare Ø 100/120 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm

d volta-soletta ____ cm

foto n°

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

I diametri non si riescono a stimare molto bene in quanto la cameretta è piena d'acqua.

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 92

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera:
TESTA ☐
int. RETE X

**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 265 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 120 cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 265 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 120 cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 93

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm

materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro


forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO

tipo camera: TESTA ☐ int. RETE [X]




**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** [X] cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 263 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

[X] circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** [X] cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 263 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

[X] circolare Ø 80 cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm

☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm

☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?

Comune di
NOVENTA DI PIAVE

*SCHEDE DI RILIEVO DELLE CAMERETTE*

data

scheda della cameretta n° 94

rilevatore/i

localizzazione della camaretta: Noventa di Piave

forma camera: ☐ circolare ☐ rettangolare quadrata ☐ irregolare

X ____ cm Y ____ cm

h interna ____ cm h torrino ____ cm


materiale camera: ☐ c.a. in opera ☐ c.a. prefabbricato ☐ muratura ☐ altro

forma chiusino: ☐ rettang./quadrato ☐ circolare

materiale chiusino: ☐ ghisa ☐ cls ☐ altro

| scaletta | intonaco | sedimenti | acqua |
|---|---|---|---|
| ☐ SI ☐ NO | ☐ SI ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO | ☐ SI cm ☐ NO, asciutta |

segni funzionam. in pressione: ☐ SI fino a cm ☐ NO




tipo camera:
TESTA ☐
int. RETE X

**A1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

**B1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 255 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 80 cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

**C1** ☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

**D1** X cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento 255 cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

X circolare Ø 80 cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ (b x h) ____ x ____ cm

☐ cls ☐ gres ☐ pvc ☐ altro

h scorrimento ____ cm foto n°

d volta-soletta ____ cm

☐ circolare Ø ____ cm
☐ ovoidale (b x h) ____ x ____ cm
☐ ..... (b x h) ____ x ____ cm

foto esterne e d'insieme alla cameretta n°

note

condizione di manutenzione
☐ buona
☐ sufficiente
☐ insufficiente

banchina calpestabile
☐ SI
☐ NO

tipo di fognatura
☐ mista
☐ nera
☐ bianca
☐ ?